



السرير ال تركب يد يد

الطابعة على عامة نظرة

لوحة التحكم -



إيقاف تشغيل	الطابعة غير متصلة، لا يوجد خطأ.
تشغيل	الطابعة متصلة، لا يوجد خطأ.
تومض	لا يوجد ورق أو انحشار الورق أو لا يوجد شريط أو رأس الطبع مفتوح. خطأ بالمقطع أو ارتفاع درجة حرارة رأس الطبع.



إيقاف التشغيل	الطابعة غير متصلة.
تشغيل	الطابعة متصلة..
تومض	الطابعة قيد استلام البيانات..



إيقاف تشغيل	لا يوجد كهرباء في الطابعة.
تشغيل	يوجد كهرباء في الطابعة.







مفتاح الإيقاف المؤقت







مفتاح التغذية

لتبديل الطابعة بين الوضع متصل وغير متصل..

تقوم الطابعة بتقديم الورق بطول ملصق واحد إذا كانت قيد التشغيل.



		
(3) ادفع ذراع تحرير رأس الطبع لفتح رأس الطبع.	(2) ضع لفة الوسائط على اسطوانة الملصقات. اقلب واقي لفة الوسائط الى الأعلى. (بالنسبة لمحولات الاسطوانة مقياس 3 بوصة، تأكد من أن مؤشر السهم عمودي).	(1) اقلب واقي لفة الوسائط إلى الوضع الأفقي. (إذا كانت اسطوانة الورق بمقياس 3 بوصة، فقم بتثبيت محولات اسطوانة مقياس 3 بوصة على اسطوانة الملصقات).
		
(6) ادفع جانبي رأس الطبع الى الأسفل لقلعه، مع التأكد من غلق المزاليح بشكل صحيح.	(5) اضبط موجه الملصقات ليلائم عرض الملصق. اضغط مستشعر الوسائط لضمان عبور الفجوة/العلامة السوداء أسفله للاستشعار.	(4) مرر الحافة الأمامية للملصق عبر اسطوانة موجه الوسائط على اسطوانة لوح الطبع.
(7) اضبط نوع مستشعر الوسائط وقم بمعايرة المستشعر المحدد عبر Configuration Utility.		
ملاحظة: أعد معايرة مستشعرات الفجوة/العلامة السوداء عند تغيير الورق. موقع المستشعر مميز بمثلث موجود على غلاف المستشعر ▼		

		
(3) مرر الشريط من تحت موجه الشريط وعبر فتحة مستشعر الشريط. (ارجع إلى تعليمات تحميل الشريط على غطاء الطابعة).	(2) ادفع ذراع تحرير رأس الطبع لفتح رأس الطبع.	(1) قم بتحميل الشريط على مغزل الشريط ورأس الشريط على مغزل التفاف الشريط.
		
(6) ادفع جانبي رأس الطابعة الى الأسفل لقلعه، مع التأكد من غلق المزاليح بشكل صحيح.	(5) أدر مغزل التفاف الشريط في اتجاه عقارب الساعة 3 إلى 5 مرات حتى يصبح الشريط خاليًا من التجاعيد.	(4) ثبت الشريط على مغزل الشريط. ابقاء الشريط خاليًا من التجاعيد.
ملاحظة: قم بإزالة الورق الموجود بين رأس الطبع واسطوانة الطابعة.		

* قم بزيارة موقع Printronix على www.PrintronixAutoID.com لحصول على أحدث الأدلة وبرامج التشغيل.